



LEGENDA

- | | | | |
|------|---|--|------------------------------------|
| | strom listnatý | | 5 dřeviny nebezpečné |
| | stávající strom jehličnatý | | 4 dřeviny značně poškozené |
| | živý plot tvarovaný | | 3 dřeviny zdravé deformované |
| 3, B | číslo dřeviny viz inventarizace dřevin (příloha TZ) | | 2 dřeviny zdravé tvarově narušené |
| | záhon | | 1 dřeviny zdravé s typickým tvarem |
| | dřeviny k odstranění | | vodovod |
| | hranice zájm. území | | kanalizace |
| | | | plyn |
| | | | telefon |
| | | | rozvod NN |
| | | | rozvod NN pro VO |

Před započítím prací vtyčit podzemní inženýrské sítě

Autoriz. proj.	Projektoval	Kreslil	Kontroloval	Ing. Ivana Větrovcová - ZAHRADNÍ ARCHITEKT Pohraniční stráže 385, 417 01 Dubí IČ: 13925610	
Ing. I. Větrovcová	Ing. I. Větrovcová	Ing. M. Větrovec		Datum	12/2016
Okres	Most	Místo	Patokryje	Formát	2x A4
Investor	Obec Patokryje			Stupeň	DSP
Stavba	Revitalizace vybraných lokalit v obci Patokryje Lokalita 1 Park			Zakázkové č.	2016/13
				Archivní č.	
Inventarizace a zásahy do porostu				Měřítko	Číslo přílohy
				1 : 300	D.1.1