


- | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
|  | strom listnatý | | |
|  | stávající strom jehličnatý | | |
|  | živý plot tvarovaný | | |
| 3, A | číslo dřeviny viz inventarizace dřevin (příloha TZ) | | |
|  | záhon | | |
|  | navržený řez | | |
|  | dřeviny k odstranění | | |
|  | hranice zájm. území | | |
| | | | Sadovnická hodnota |
| | |  | 5 dřeviny nebezpečné |
| | |  | 4 dřeviny značně poškozené |
| | |  | 3 dřeviny zdravé deformované |
| | |  | 2 dřeviny zdravé tvarově narušené |
| | |  | 1 dřeviny zdravé s typickým tvarem |
| | |  | vodovod |
| | |  | kanalizace |
| | |  | plyn |
| | |  | telefon |
| | |  | rozvod NN |
| | |  | rozvod NN pro VO |

Před započítím prací vtyčít podzemní inženýrské sítě

Autoriz. proj.	Projektoval	Kreslil	Kontroloval	Ing. Ivana Větrovcová - ZAHRADNÍ ARCHITEKT Pohraniční stráž 385, 417 01 Dubí IČ: 13925610	
Ing. I. Větrovcová	Ing. I. Větrovcová	Ing. M. Větrovec		Datum	12/2016
Okres	Most	Místo	Patokryje	Formát	A4
Investor	Obec Patokryje			Stupeň	
Stavba	Revitalizace vybraných lokalit v obci Patokryje Lokalita 4 Křižovatka			Zakázkové č.	2016/13
				Archivní č.	
	Inventarizace a zásahy do porostu			Měřítko	Číslo přílohy
				1 : 250	D1.4