

AcKe: Revitalizace vybraných lokalit v obci Patokryje

**Seznam dřevin k pokácení**

Kód	Vědecký název	Národní název	Obvod kmene [cm]	Průměr kmene [m]	Průměr pařezu [cm]	Plocha keřů [m <sup>2</sup> ]	Plocha přezů [m <sup>2</sup> ]	Výška [m]	Šířka [m]	Nasaz. kor. [m]	Sadov. h. [m]	Dopor. zásah	Poznámka
10	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	145	0,46	49		0,38	4,00	2,00	2	4	OD	poredukci koruny, vychýlené těžiště k silnici
11	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	123	0,39	45		0,32	4,00	2,00	2	4	OD	poredukci koruny, otevřená dutina kmene
12	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	180	0,57	63		0,62	4,00	2,00	2	4	OD	poredukci koruny
13	Tilia cordata	lípa srdčitá	140	0,45	45		0,32	4,00	3,00	2,5	4	OD	poredukci koruny
14	Tilia cordata	lípa srdčitá	113	0,36	39		0,24	4,00	2,00	2	4	OD	poredukci koruny.
15	Tilia cordata	lípa srdčitá	168	0,53	58		0,53	5,00	3,00	2	4	OD	poredukci koruny, žlutnoucí listy
16	Tilia cordata	lípa srdčitá	178	0,57	65		0,66	5,00	2,00	2,5	4	OD	poredukci koruny, dutiny v místech řezu
17	Picea pungens	smrk pichlavý	55	0,18	25		0,10	6,00	4,00	1,5	4	OD	výrazně proschlý, pod korunou stromu na sousedním pozemku
23	Picea pungens	smrk pichlavý	75	0,24	29		0,13	10,00	4,00	2	3	OD	výrazná deformace koruny, kolize s č. 24, povrchové kořeny poškozené sekáním trávniku
25	Picea pungens	smrk pichlavý	52	0,17	23		0,08	6,00	4,00	2	3	OD	výrazná deformace koruny, kolize s č. 24, povrchové kořeny poškozené sekáním trávniku
27	Juniperus communis 'Hibernica'	jalovec obecný		0,15	0,19		0,00	6,00	1,50	1,6	4	OD	prosychá, deformovaná koruna, poškozený kmen
31	Ulmus laevis	jilm vaz	190	0,60	65		0,66	10,00	5,00	4	5	OD	suchý
32	Ulmus laevis	jilm vaz	115	0,37	42		0,28	10,00	5,00	6	5	OD	suchý
	Živé ploty												
B	Symphoricarpos albus	pámelník bílý				12		1,00	1,00		4	OD	tvářovaný živý plot, délka 12 m, vtřoušený nálet jasan, javor mlčč
B	Symphoricarpos albus	pámelník bílý				9		1,00	1,00		4	OD	tvářovaný živý plot, délka 9 m, vtřoušený nálet jasan, javor mlčč
B	Symphoricarpos albus	pámelník bílý				4		1,00	1,00		4	OD	tvářovaný živý plot, délka 4 m, vtřoušený nálet jasan, javor mlčč
B	Symphoricarpos albus	pámelník bílý				17		1,00	1,00		4	OD	tvářovaný živý plot, délka 17 m, vtřoušený nálet jasan, javor mlčč
B	Symphoricarpos albus	pámelník bílý				8		1,00	1,00		4	OD	tvářovaný živý plot, délka 8 m, vtřoušený nálet jasan, javor mlčč
C	Symphoricarpos albus	pámelník bílý				16		1,00	1,00		4	OD	tvářovaný živý plot, délka 16 m, vtřoušený nálet jasan, javor mlčč
<b>Pařezy v lokalitě č. 4</b>													
	P40				40		0,25						
	P40				40		0,25						
	P40				40		0,25						
	P40				40		0,25						
	P50				50		0,39						
	<b>Plocha pařezů celkem</b>						<b>5,72</b>						

Vysvětlivky:

OD - odstranit

Plocha pařezů s kořenovými náběhy - pro frézování

AcKe: Revitalizace vybraných lokalit v obci Patokryje

**Seznam dřevin k pokácení**

Kód	Vědecký název	Národní název	Obvod kmene [cm]	Průměr kmene [m]	Průměr pařezu [cm]	Plocha keřů [m <sup>2</sup> ]	Plocha přezů [m <sup>2</sup> ]	Výška [m]	Šířka [m]	Nasaz. kor. [m]	Sadov. h. [m]	Dopor. zásah	Poznámka
10	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	145	0,46	49		0,38	4,00	2,00	2	4	OD	poredukci koruny, vychýlené těžiště k silnici
11	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	123	0,39	45		0,32	4,00	2,00	2	4	OD	poredukci koruny, otevřená dutina kmene
12	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	180	0,57	63		0,62	4,00	2,00	2	4	OD	poredukci koruny
13	Tilia cordata	lípa srdčitá	140	0,45	45		0,32	4,00	3,00	2,5	4	OD	poredukci koruny
14	Tilia cordata	lípa srdčitá	113	0,36	39		0,24	4,00	2,00	2	4	OD	poredukci koruny.
15	Tilia cordata	lípa srdčitá	168	0,53	58		0,53	5,00	3,00	2	4	OD	poredukci koruny, žlutnoucí listy
16	Tilia cordata	lípa srdčitá	178	0,57	65		0,66	5,00	2,00	2,5	4	OD	poredukci koruny, dutiny v místech řezu
17	Picea pungens	smrk pichlavý	55	0,18	25		0,10	6,00	4,00	1,5	4	OD	výrazně proschlý, pod korunou stromu na sousedním pozemku
23	Picea pungens	smrk pichlavý	75	0,24	29		0,13	10,00	4,00	2	3	OD	výrazná deformace koruny, kolize s č. 24, povrchové kořeny poškozené sekáním trávniku
25	Picea pungens	smrk pichlavý	52	0,17	23		0,08	6,00	4,00	2	3	OD	výrazná deformace koruny, kolize s č. 24, povrchové kořeny poškozené sekáním trávniku
27	Juniperus communis 'Hibernica'	jalovec obecný		0,15	0,19		0,00	6,00	1,50	1,6	4	OD	prosychá, deformovaná koruna, poškozený kmen
31	Ulmus laevis	jilm vaz	190	0,60	65		0,66	10,00	5,00	4	5	OD	suchý
32	Ulmus laevis	jilm vaz	115	0,37	42		0,28	10,00	5,00	6	5	OD	suchý
	Živé ploty												
B	Symphoricarpos albus	pámelník bílý				12		1,00	1,00		4	OD	tvářovaný živý plot, délka 12 m, vtřoušený nálet jasan, javor mlčč
B	Symphoricarpos albus	pámelník bílý				9		1,00	1,00		4	OD	tvářovaný živý plot, délka 9 m, vtřoušený nálet jasan, javor mlčč
B	Symphoricarpos albus	pámelník bílý				4		1,00	1,00		4	OD	tvářovaný živý plot, délka 4 m, vtřoušený nálet jasan, javor mlčč
B	Symphoricarpos albus	pámelník bílý				17		1,00	1,00		4	OD	tvářovaný živý plot, délka 17 m, vtřoušený nálet jasan, javor mlčč
B	Symphoricarpos albus	pámelník bílý				8		1,00	1,00		4	OD	tvářovaný živý plot, délka 8 m, vtřoušený nálet jasan, javor mlčč
C	Symphoricarpos albus	pámelník bílý				16		1,00	1,00		4	OD	tvářovaný živý plot, délka 16 m, vtřoušený nálet jasan, javor mlčč
<b>Pařezy v lokalitě č. 4</b>													
	P40				40		0,25						
	P40				40		0,25						
	P40				40		0,25						
	P40				40		0,25						
	P50				50		0,39						
	<b>Plocha pařezů celkem</b>						<b>5,72</b>						

Vysvětlivky:

OD - odstranit

Plocha pařezů s kořenovými náběhy - pro frézování