



LEGENDA

Sadovnická hodnota

- 5 dřeviny nebezpečné
- 4 dřeviny značně poškozené
- 3 dřeviny zdravé deformované
- 2 dřeviny zdravé tvarově narušené
- 1 dřeviny zdravé s typickým tvarem

- vodovod
- kanalizace
- plyn
- telefon
- rozvod NN
- rozvod NN pro VO

Před započítáním prací výtčít podzemní inženýrské sítě

Autoriz. proj.	Projektoval	Kreslil	Kontroloval	Ing. Ivana Větrovcová - ZAHRADNÍ ARCHITEKT Pohraniční stráže 385, 417 01 Dubí IČ: 13925610	
Ing. I. Větrovcová	Ing. I. Větrovcová	Ing. M. Větrovec		Datum	12/2016
Okres	Most	Místo	Patokryje	Formát	2x A4
Investor	Obec Patokryje			Stupeň	
Stavba	Inventarizace v obci Patokryje - Jezero			Zakázkové č.	2016/13
Objekt				Archivní č.	
				Měřítko	Číslo přílohy
				1 : 500	1